


METÓDY POVRCHOVEJ KRYŠTALIZÁCIE ODLIATKOV

Podľa toho, či sa kovová forma nepohybuje alebo pohybuje rozoznávame:

1. **statickú povrchovú kryštalizáciu tzv. namrazovanie**, patrí sem:
 - a/ gravitačné liatie s vypúštaním taveniny
 - b/ vákuové nasávanie
2. **povrchovú kryštalizáciu – namrazovanie v prúde**:
 - metódy odstredivého liatia
 - tuhnutie ponáraním
 - metódy lisovania tekutého kovu po naliati do formy

GRAVITAČNÉ ODLIEVANIE S VYPÚŠŤANÍM

- a/ tavenie kovu
b/ odlievanie formy
c/ vylievanie kovu s formy




Vhodný okamih vypúšťania taveniny z formy po stuhnutí povrchovej vrstvy odliatku požadovanej hrúbky δ možno určiť zo vzťahu:

$$\delta = k \cdot \sqrt{\tau} - c \quad (\text{mm})$$

δ - hrúbka stuhnutej vrstvy odliatku

k - konštanta tuhnutia (závisí od vlastností odl. mat. a mat. formy)

c - konštanta zahrňujúca prehriatie taveniny



gravitačné liatie radiátorov
s vypúštaním taveniny