




Príklad skrinovej súčiastky




Základné parametre závitú




Medzné závitové strmeňové kalibre:
a) hrebienkové, b) kladíčkové




Medzné závitové krúžky: a) dobrý, b) nepodarkový



Medzný závitový valčekový kaliber



Meranie priemerov závitú matice: a) meranie veľkého priemeru, b) meranie malého priemeru, c) meranie stredného priemeru



Princíp merania stúpania závitú skrutky dĺžkovým meracím prístrojom pomocou guľového dotyku





Schéma merania záberového rozstupu na univerzálnom prístroji na kontrolu ozubených kolies Zeiss



Čelné evolventné ozubenie




Schéma merania rozstupu na rozstupovej kružnici