





Základné pohyby pri rezaní

a - pozdĺžne sústruženie, b - hoblovanie, c - čelné sústruženie; 1 - obrábaná plocha, 2 - rezná plocha, 3 - obrobená plocha


NÁSTROJOVÝ DRŽIAK



Tvar hrotu rezného kline



Obrábanie sústružníckym nožom
 α — uhol chrbta, β — uhol rezného kline, γ — uhol čela, σ — uhol rezu, λ — uhol sklonu reznej hrany, x — uhol nastavenia noža, s — posuv na otáčku, t — hĺbka triesky



Nož s uhlom čela
 a — kladným, b — záporným