


# MECHANICKÉ OSIEVADLO



TYP : P - 20

- 1 - elektromagnet, 2 - regulátor citlivosti, 3 - spínač,  
4 - podstava pre sitá, 5 - kotva elektromagnetu, 6 - pružiny,  
7 - sitá, 8 - remeň, 9 - úchytka, 10 - prísavky